


Standort Räumurstraße / Osdorfer StraßeKurzbezeichnung Räumur 2



Schildstandort und Ausrichtung:



Bemerkungen: Anbringung: an vorhandenen Pflaster mit Z 283-10 ;  
Schild tiefer setzen

Ausrichtung: Modul 1 längs zur Räumurstraße

Detail:



Stand: 13. Juni 2005



**HOFFMANN  
LEICHTER**  
Ingenieurgesellschaft