


Standort Hermannstraße / Flughafenstraße

Kurzbezeichnung Boddin 1



Schildstandort und Ausrichtung:



Bemerkungen: Anbringung: Modul an vorhandenen Pflaster mit KL-Signal und Handbediengerät über Straßenbenennungsschild austauschen

Ausrichtung: Modul 1 längs zur Flughafenstraße

Detail:



Stand: 3. Juli 2005

28. Nov. 2007



HOFFMANN  
LEICHTER

Ingenieurgesellschaft