




Standort Buckower Damm / Mohriner AlleeKurzbezeichnung Buckower 2

Schildstandort und Ausrichtung:



Bemerkungen: Anbringung: an vorhandenen Pflaster mit Z 283-10 und Külleimer;
Z 283-10 tiefer setzen

Ausrichtung: Modul 1 quer zum Buckower Damm



Stand: 18. Juli 2005