


Standort Herrmannstraße / HerrfurthstraßeKurzbezeichnung Herrfurth 1

Schildstandort und Ausrichtung:



Anbringung: An neuem Pfosten in ausgepflasterter Plattenlücke

Ausrichtung: Längs zur Herrfurthstraße

Modul 1

Maßnahme: Neues Modul an neuem Pfosten



**HOFFMANN
LEICHTER**
Ingenieurgesellschaft