


Standort Baumschulenstraße / Ekkehardstraße



Kurzbezeichnung Baumschule 2

Schildstandort und Ausrichtung:



Bemerkungen: Anbringung: an neuen Pflaster vor 3. Poller des Verkehrsgitters

Ausrichtung: Modul 1 längs zur Baumschulenstraße



Stand: 21. Juli 2005



**HOFFMANN  
LEICHTER**  
Ingenieurgesellschaft